



STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Dne: **19.7.2023**  
Č. j.: SÚJB/OPZ/18694/2023  
Spis. značka: SÚJB/OPZ/18694/2023/1  
Útvar: **Oddělení přírodních zdrojů**  
**Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha**  
Vyřizuje: **Ing. Hana Procházková**  
Tel.: **+420498652705**

## PROTOKOL O KONTROLE

---

### č. j. SÚJB/OPZ/18694/2023

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),  
a § 200 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon

**Kontrolní orgán:**

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Oddělení přírodních zdrojů

**Kontrolovaná osoba:**

Obec Lichkov

Lichkov 203

561 68 Lichkov IČ: 00279161

Evidenční číslo SÚJB: 264679

**Kontrolující:**

Ing. Hana Procházková, inspektorka, průkaz inspektora 0382

**Předmět kontroly:**

Plnění povinností provozovatele pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu dle § 96 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb.

**Úkon, kterým byla kontrola zahájena:**

Kontrola na místě byla zahájena vedoucí kontroly Ing. Hanou Procházkovou předložením průkazu inspektora SÚJB statutárnímu zástupci kontrolované osoby (dále jen „KO“).

### **Místo a čas provedení kontroly a její průběh:**

Kontrolní šetření na místě bylo provedeno dne 1.6.2023 za osobní účasti pana Mgr. Romana Richtra, starosty obce. Zástupce KO poskytl inspektorce SÚJB veškerou potřebnou součinnost k provedení kontroly.

Úvodem byla KO seznámena s předmětem a programem kontroly, který je uveden v následujících bodech:

1. Ověření údajů o kontrolované osobě
2. Informování kontrolované osoby o aktuálně platné legislativě v oblasti radiační ochrany
3. Zjištění údajů o pracovišti, zjištění údajů o pracovním režimu osob vykonávajících zde práce, identifikace pracoviště ve vztahu k § 96 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon
4. Kontrola plnění povinností provozovatele pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu dle § 96 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Všechny údaje zjištěné při kontrole jsou uvedeny ve spisu o kontrole čj. SÚJB/OPZ/18694/2023/1, který je uložen spolu s dokumenty vztahujícími se ke kontrole na Oddělení přírodních zdrojů SÚJB, RC HK.

### **Poslední kontrolní úkon:**

Posledním kontrolním úkonem vyhodnocení veškeré ke kontrole se vztahující dokumentace a skutečností zjištěných v průběhu kontroly se zástupcem kontrolované osoby dne 13.7.2023.

### **Kontrolní zjištění:**

#### **1. Ověření údajů o kontrolované osobě**

Bylo potvrzeno, že KO, Obec Lichkov, IČ: 00279161, je majitelem a provozovatelem pracoviště vodojem Lichkov, který je součástí vodovodu Lichkov.

#### **2. Informování kontrolované osoby o aktuálně platné legislativě v oblasti radiační ochrany**

V průběhu kontroly byla KO informována o povinnostech provozovatele pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu vyplývajících ze zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a o zabezpečení radionuklidového zdroje (dále jen „vyhláška“).

Informace určené pro provozovatele pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu jsou dostupné též na webových stránkách SÚJB: <http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/informace-pro-provozovatele-pracovist/>

#### **3. Zjištění údajů o pracovišti, zjištění údajů o pracovním režimu osob vykonávajících zde práce, identifikace pracoviště ve vztahu k § 96 odst. 1 zákona**

Vodojem (VDJ) Lichkov je v souladu s § 96 odst. 1 písm. b) zákona pracovištěm s možným zvýšeným ozářením z radonu, protože je zde čerpáním a shromažďováním nakládáno s vodou z podzemního zdroje. Kontrolovaná osoba vlastní a provozuje předmětná pracoviště VDJ. Jedná se o zděný objekt větratelný průduchy a dveřmi.

Provoz pracoviště zajišťuje 1 pracovník, zaměstnanec obce, který provádí kontrolu objektu a provozních zařízení včetně dávkování chloru a odečty spotřebované vody. Kontrola provozních zařízení na předmětném pracovišti se provádí 1x týdně, (cca 1 h), což představuje cca 53 h za rok. Kontrola provozu úpravny vody je rovněž prováděna dálkově přes PC. Doba strávená na pracovišti, kde je nakládáno s vodou z podzemních zdrojů, je dokladována pracovními výkazy. Celková pracovní doba

na předmětném pracovišti je 53 h za kalendářní rok. Technické práce a případný servis jsou zajišťovány externími firmami.

**4. Kontrola plnění povinností provozovatele pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu stanovených § 96 odst. 2 zákona**

KO v rámci kontroly oznámila SÚJB informace o předmětném pracovišti v souladu s § 96 odst. 2 písm. a) zákona a § 94 vyhlášky.

**Závěr:**

Na předmětném pracovišti doba pobytu pracovníka nepřekračuje 100 hodin za rok, proto zde za stávajících podmínek v souladu s § 96 odst. 2 písm. b) zákona není nutno zajistit měření za účelem stanovení efektivní dávky pracovníků. Nadále trvá povinnost oznamování informací o pracovišti úřadu při každé jejich změně v souladu s § 96 odst. 2 písm. a) zákona a § 94 vyhlášky.

**Shledaná porušení právních předpisů:**

Při kontrole plnění povinností provozovatele pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu dle § 96 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb. nebyly zjištěny nedostatky.

**Uplatnění požadavků podle kontrolního řádu:**

Ve smyslu § 10 odst. 2 kontrolního řádu je KO povinna podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.

**Poučení:**

Proti tomuto protokolu může KO podle § 13 kontrolního řádu podat písemné a zdůvodněné námítky kontrolující, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu.

Protokol byl vyhotoven dne: 19.7.2023

**Kontrolující:**

Ing. Hana Procházková, podepsáno elektronicky

---

Rozdělovník:

SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha

Obec Lichkov, Lichkov 203, 561 68 Lichkov

